


**Перечень основных деталей и узлов  
аппарата для сварки полипропиленовых труб  
АСПТ-3**



П.	Наименование	К
1	Подставка универсальная в сборе	1
1.1	винт зажимной	1
1.2	подставка	1
1.3	винт зажимной в сборе	1
2	Шнур сетевой 3x1,00 мм <sup>2</sup> , L = 2 м	1
3	Рукоятка	1
4	Винт М5х26	2
5	Шайба 5 пружинная	2
6	Корпус правый	1
7	Колодка шнура	1
8	Винт (саморез) 4x14	2
9	Планка прижимная	1
10	Проводник выводной в сборе	1
10.1	разъем	1
10.2	проводник выводной	1
10.3	разъемная пара с проводником	1
11	Индикатор нагрева в сборе	2
11.1	втулка изоляционная	2
11.2	проводник выводной с разъемами	2
11.3	светодиод с резистором и проводниками выводными	2
11.4	втулка	2
12	Втулка изоляционная	1
13	Разъемная пара с проводником	1
14	Лепесток	1
15	Разъемная пара с проводником	1
16	Выключатель	1
17	Регулятор (термостат) WHD-320E	1
18	Корпус левый	1
19	Втулка указательная	1
20	Винт М4х8	2
21	Ручка регулятора в сборе	1
21.1	ручка	1
21.2	кольцо	1
22	Колпачок (красного цвета)	2
23	Винт М6х36	2
24	Шайба-лепесток	2
25	Планка изоляционная	1
26	Изолятор	1
27	Планка изоляционная	1
28	Втулка изоляционная	2
29	Нагревательный элемент в сборе	1
29.1	контакт	2
29.2	контакт двойной	1
29.3	втулка изоляционная	4
29.4	элемент нагревательный	1
30	Раструб сменной насадки	1
31	Муфта сменной насадки	1
32	Винт М8х34	1

Утверждаю  
Технический директор

\_\_\_\_\_ Анисенков О.А.  
" " " 2013г.