

**Перечень основных деталей и узлов
рубанка ручного электрического
РЭ-900М (II редакция)**

Утверждаю
Технический директор


Яковлев Г.В.

2008г.

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора неподвижная	1
2	Винт (саморез) 5x16	4
3	Опора подвижная	1
4	Пружина (40x65x3.5)	1
5	Втулка поворотная	1
6	Пружина (2x10x0.4)	1
7	Гильза	1
8	Шкала	1
9	Основание ручки	1
10	Винт (саморез) 5x12	1
11	Крышка ручки	1
12	Винт (саморез) 4x16	3
13	Ограждение	1
14	Пружина (9x7x1.25)	1

15	Кожух подвижный	1
16	Винт (саморез) 4x12	3
17	Фланец барабана	1
18	Корпус рубанка	1
19	Винт (саморез) 4x18	4
20	Пружина (9x30x0.7)	1
21	Выключатель в сборе	1
21.1	Клавиша	1
21.2	Фиксатор	1
21.3	Выключатель	1
22	Дроссель	1
23	Заглушка	1
24	Щетка	2
25	Щеткодержатель	2
26	Переходник	1
27	Пластина прижимная	1
28	Винт (саморез) 4x14	2
29	Накладка	1
30	Крышка рукоятки	1
31	Трубка защитная	1
32	Электрошнур	1
33	Конденсатор	1
34	Винт (саморез) 4x60	2
35	Статор	1
36	Вставка	1
37	Диафрагма	1
38	Втулка резиновая	1
39	Подшипник 608 Z 60018, (8x22x7)	1

40	Шайба	1
41	Якорь	1
42	Подшипник 6000 Z 80100, (10x26x8)	1
43	Фланец левый (металлический)	1
44	Шкив ведомый (большой)	1
45	Винт (саморез) 4x14	4
46	Шкив ведущий (малый)	1
47	Ремень	1
48	Винт М4x10	2
49	Винт (саморез) 4x30	4
50	Кожух ремня	1
51	Фреза в сборе	1
51.1	Подшипник 6000 Z 80100, (10x26x8)	1
51.2	Барабан	1
51.3	Шайба	4
51.4	Винт М4x4	4
51.5	Кронштейн направляющий	2
51.6	Прижим ножа	2
51.7	Болт М6x18	4
51.8	Шайба	4
51.9	Ось	1
51.10	Подшипник 608 Z 60018, (8x22x7)	1
51.11	Нож	2



Главный технолог

Кудряшов Л.А.

Инженер - конструктор

Петров В.Г.