


**Схема сборки рубанка ручного
электрического РЭ-600**



Поз.	Наименование	Кол.
1	Пружина (15,4x29x2,0)	1
2	Опора подвижная	1
3	Шкала	1
4	Втулка поворотная	1
5	Корпус ручки	1
6	Крышка ручки	1
7	Пружина (2,65x9,3x0,5)	1
8	Шарик Ø2,5	1
9	Гильза	1
10	Винт (саморез) 4x19	3
11	Ограждение	1
12	Корпус рубанка	1
13	Выключатель	1
14	Конденсатор	1
15	Щетка	2
16	Пружина (6,4x25x0,5)	2
17	Щеткодержатель	2
18	Корпус щетки	2
19	Накладка	1
20	Винт (саморез) 4x16	6
21	Крышка рукоятки	1
22	Электрошнур	
23	Трубка защитная	1
24	Винт (саморез) 4x14	2
25	Пластина прижимная	1

26	Дроссель	1
27	Статор	1
28	Винт (саморез) 4x50	2
29	Опора неподвижная	1
30	Винт (потай) 4x15	5
31	Диафрагма	1
32	Подшипник 626 Z 60026, (6x19x6)	1
33	Якорь	1
34	Подшипник 608 Z 60018, (8x22x7)	1
35	Фреза в сборе	1
35.1	подшипник 608 Z 60018, (8x22x7)	1
35.2	барaban	1
35.3	подшипник 608 Z 60018, (8x22x7)	1
35.4	нож	2
35.5	шайба	4
35.6	винт M4x4,5	4
35.7	прижим ножа	2
35.8	шайба	4
35.9	Болт M 6x16	4
36	Фланец	1
37	Винт (саморез) 4x13	4
38	Шкив ведомый (большой)	1

39	Гайка М6	1
40	Шкив ведущий (малый) с левой резьбой	1
41	Ремень	1
42	Винт (саморез) 4x13	3
43	Кожух ремня	1

Главный технолог
Кудряшов Л.А.

Конструктор
Петров В.Г.