

Перечень основных деталей и узлов рубанка ручного электрического РЭ-1200 (II редакция)

Утверждаю
Технический директор


Яковлев Г.В.

“ ” 2008г.

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора неподвижная	1
2	Винт (саморез) 5x16	4
3	Опора подвижная	1
4	Пружина (32x87x3.5)	1
5	Корпус рубанка	1
6	Втулка поворотная	1
7	Шкала	1
8	Корпус ручки	1
9	Винт (саморез) 4x16	1
10	Крышка ручки	1
11	Ограждение	1
12	Винт (саморез) 4x14	4

13	Пружина (3,5x9x0,6)	1
14	Гильза	1
15	Шарик (4)	1
16	Пружина (13x5x0,65)	1
17	Кожух подвижный	1
18	Конденсатор	1
19	Щетка	2
20	Щеткодержатель	2
21	Статор	1
22	Винт (саморез) 5x66	2
23	Выключатель	1
24	Накладка	1
25	Винт (саморез) 4x16	2
26	Пластина прижимная	1
27	Трубка защитная	1

28	Электрошнур	1
29	Диафрагма	1
30	Крышка рукоятки	1
31	Винт (саморез) 4x16	8
32	Подшипник 608 Z 80018, (8x22x7)	1
33	Якорь	1
34	Подшипник 6000 Z 80100, (10x26x8)	1
35	Винт М4x10	5
36	Пластина	1
37	Заглушка	1
38	Фланец левый металлический	1
39	Шкив ведущий (малый)	1
40	Винт (саморез) 4x14	4
41	Кожух ремня	1
42	Ремень	1
43	Шкив ведомый (большой)	1
44	Подшипник 6001 Z 80101, (12x28x8)	1
45	Пластина подшипника	1
46	Винт М4x14	2
47	Пластина защитная	1
48	Винт (саморез) 4x10	1
49	Дроссель	1
50	Фреза в сборе	1
50.1	Прижим ножа	2
50.2	Нож	2
50.3	Винт установки ножей	4
50.4	Барабан	1
50.5	Подшипник 6000 Z 80100, (10x26x8)	1
50.6	Болт М6x10	6



Главный технолог

Кудряшов Л.А.

Инженер-конструктор

Петров В.Г.