


**Перечень основных деталей и узлов  
рубанка ручного электрического РЭ-1000 (II редакция)**

Утверждаю  
Технический директор

Яковлев Г.В.  
" " " " " "  
2008г.



| П.  | Наименование                  | К. |
|-----|-------------------------------|----|
| 1   | Фреза в сборе                 | 1  |
| 1.1 | Барабан                       | 1  |
| 1.2 | Основание ножа                | 2  |
| 1.3 | Нож                           | 2  |
| 1.4 | Прижим ножа                   | 2  |
| 1.5 | Винт установки ножей          | 4  |
| 1.6 | Болт М5х8                     | 6  |
| 2   | Винт (саморез) 4х16           | 4  |
| 3   | Опора неподвижная             | 1  |
| 4   | Опора подвижная               | 1  |
| 5   | Винт (саморез) 4х14           | 3  |
| 6   | Втулка направляющая           | 1  |
| 7   | Втулка кронштейна             | 1  |
| 8   | Кронштейн глубины             | 1  |
| 9   | Зажим М6                      | 1  |
| 10  | Фланец левый                  | 1  |
| 11  | Винт (саморез) 4х14           | 7  |
| 12  | Подшипник 6200 Z (10х30х9)    | 1  |
| 13  | Пластина подшипника (большая) | 1  |
| 14  | Винт (саморез) 4х12           | 2  |
| 15  | Шкив ведомый (большой)        | 1  |
| 16  | Гайка М8                      | 1  |
| 17  | Ремень                        | 1  |
| 18  | Кожух ремня                   | 1  |
| 19  | Винт (саморез) 4х14           | 2  |
| 20  | Шкив ведущий (малый)          | 1  |

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 21 | Винт (саморез) 4х12             | 2 |
| 22 | Пластина подшипника (малая)     | 1 |
| 23 | Подшипник 608 Z (80018, 8х22х7) | 1 |
| 24 | Якорь                           | 1 |
| 25 | Подшипник 627 Z (80027, 7х22х7) | 1 |
| 26 | Диафрагма                       | 1 |
| 27 | Винт (саморез) 5х60             | 2 |
| 28 | Статор                          | 1 |
| 29 | Втулка резиновая                | 1 |
| 30 | Гайка М6                        | 1 |
| 31 | Корпус рубанка                  | 1 |
| 32 | Подшипник 608 Z (80018, 8х22х7) | 1 |
| 33 | Пластина подшипника             | 1 |
| 34 | Винт (саморез) 4х8              | 2 |
| 35 | Пружина (10х2х1)                | 1 |
| 36 | Кожух подвижный                 | 1 |
| 37 | Винт (саморез) 4х12             | 1 |
| 38 | Фланец правый                   | 1 |
| 39 | Фиксатор                        | 2 |
| 40 | Щетка                           | 2 |
| 41 | Щеткодержатель                  | 2 |
| 42 | Винт (саморез) 4х18             | 2 |
| 43 | Пластина прижимная              | 1 |
| 44 | Трубка защитная                 | 1 |
| 45 | Электрошнур                     | 1 |

|       |                     |   |
|-------|---------------------|---|
| 46    | Дроссель            | 1 |
| 47    | Накладка            | 1 |
| 48    | Конденсатор         | 1 |
| 49    | Выключатель         | 1 |
| 50    | Крышка рукоятки     | 1 |
| 51    | Вставка             | 1 |
| 52    | Винт (саморез) 4х14 | 5 |
| 53    | Втулка переходная   | 1 |
| 54    | Винт (саморез) 4х14 | 2 |
| 55    | Ограждение          | 1 |
| 56    | Ручка в сборе       | 1 |
| 56.1  | Направляющий корпус | 1 |
| 56.2  | Винт (саморез) 3х10 | 3 |
| 56.3  | Втулка поворотная   | 1 |
| 56.4  | Винт (саморез) 4х12 | 4 |
| 56.5  | Корпус-гайка        | 1 |
| 56.6  | Стержень            | 1 |
| 56.7  | Спец.винт           | 1 |
| 56.8  | Кольцо              | 1 |
| 56.9  | Штифт               | 1 |
| 56.10 | Шкала               | 1 |
| 56.11 | Корпус ручки        | 1 |
| 56.12 | Винт (саморез) 4х18 | 1 |
| 56.13 | Крышка заглушки     | 1 |

Главный технолог: Кудряшов Л.А.  
Инженер-конструктор: Петров В.Г.