


**Перечень основных деталей и узлов  
аппарата для сварки полипропиленовых труб АСПТ-1**



П.	Наименование	К
1	Подставка	1
2	Винт (саморез) 4x16	3
3	Полуручка правая	1
4	Планка прижимная	1
5	Винт (саморез) 4x14	2
6	Шнур сетевой 3x0,75 мм <sup>2</sup> , L = 2 м	1
7	Трубка защитная	1
8	Колодка шнура	1

9	Втулка изоляционная	2
10	Регулятор WHD-320E	1
11	Проводник с разъемом	1
12	Проводник с разъемом	1
13	Втулка изоляционная	1
14	Индикатор нагрева в сборе	1
14.1	светодиод (красный)	1
14.2	втулка	1
14.3	проводник выводной	2
14.4	резистор	1
15	Ручка регулятора	1

16	Полуручка левая	1
17	Лепесток	1
18	Планка	1
19	Планка изоляционная	1
20	Ограждение	1
21	Втулка изоляционная	2
22	Элемент нагревательный в сборе	1
22.1	втулка изоляционная	2
22.2	пластина контактная	2
22.3	элемент нагревательный	1
23	Винт М4x44	4
24	Раструб сменной насадки	1
25	Муфта сменной насадки	1
26	Винт М8x34	1

Утверждаю  
Технический директор

\_\_\_\_\_ Анисенков О.А.  
\_\_\_\_\_ 2013г.

Глав:  
Кудр

Главный технолог  
Кудряшов Л.А.

Инженер-конструктор  
Петров В.Г.