

**Перечень основных деталей и узлов
трансформатора сварочного ТС-160-01**

Утверждаю
Технический директор
_____ Анисенков О.А.


П.	Наименование	К.
1	Экран	1
2	Кожух	1
3	Вентилятор	1
4	Панель задняя	1
5	Ограждение вентилятора	1

6	Винт М5х10	4
7	Винт (4,5х11) саморез	19
8	Электродержатель	1
9	Кабель электродержателя	1
10	Панель передняя	1
11	Гайка М10 (пластик)	1

12	Винт саморез (3х15)	3
13	Гайка М5	2
14	Шайба Ø5	2
15	Рычаг с указателем	1
16	Сердечник	2
17	Трансформатор	1

18	Скоба	1
19	Датчик температуры	1
20	Выключатель (25А,250V)	1
21	Лампа индикатор	1
22	Кабель сетевого питания	1
23	Заглушка	1
24	Гайка М5	1
25	Шайба Ø5	1
26	Ручка	1
27	Тяга	1
28	Зажим	1
29	Кабель для зажима	1
30	Трубка защитная	1
31	Прижим	3
32	Ножки передние	2
33	Винт М5х20	2
34	Шайба М5	2
35	Шайба пружинная 5	2
36	Подставка	2
37	Гайка М5	4
38	Шайба Ø5	4
39	Шайба Ø5	4
40	Винт М5х2	4

Схема электрических соединений



Трансформатор сварочный
ТС-160-01



Начальник ТО:
Петров В.Г. _____

Инженер-конструктор:
Яковенков И.К. _____