

Перечень основных деталей и узлов трансформатора сварочного ТС-160

Утверждаю
Технический директор

Яковлев Г.В.

Лист 1

« » 2008 г.

Поз.	Наименование	К.
1	Кабель для зажима	1
2	Трубка защитная	2
3	Зажим	1
4	Заглушка	1
5	Гайка	1
6	Шайба	1
7	Ручка	1
8	Тяга	1
9	Кабель сетевого питания	1
10	Электродержатель	1
11	Кабель электродержателя	1
12	Выключатель	1
13	Лампа-индикатор	1

Поз.	Наименование	К.
14	Кожух	1
15	Экран	1
16	Гайка	2
17	Шайба	2
18	Панель передняя	1
19	Ножки передние	2
20	Рычаг с указателем	1
21	Сердечник	2
22	Трансформатор	1
23	Скоба	1
24	Датчик температуры	1
25	Гайка	4
26	Шайба	4
27	Вентилятор	1
28	Панель задняя	1

Поз.	Наименование	К.
29	Шайба	4
30	Винт	4
31	Винт	19
32	Подставка	2
33	Гайка	4
34	Шайба	4
35	Шайба	4
36	Винт	4


Инженер-конструктор
Калинин Д.В.

Инженер-конструктор
Петров В.Г.

Главный конструктор
Анисенков О.А.


Главный технолог
Кудряшов Л.А.

Схема электрических соединений



Трансформатор сварочный
ТС -160

Лист 2



Подготовил Калинин Д.В.