

**Перечень основных деталей и узлов трансформатора сварочного ТС-250**

Утверждаю  
Технический директор

Яковлев Г.В.

«    »    2008 г.

Лист 1

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Кабель для зажима	1	14	Кожух	1	31	Скоба	1
2	Трубка защитная	2	15	Экран	1	32	Датчик температуры	1
3	Зажим	1	16	Ручка переключателя	1	33	Ножка передняя	2
4	Заглушка	1	17	Переключатель	1	34	Подставка	2
5	Гайка	1	18	Панель передняя	1	35	Гайка	4
6	Шайба	1	19	Гайка	4	36	Шайба	4
7	Ручка	1	20	Шайба	4	37	Шайба	4
8	Тяга	1	21	Вентилятор	1	38	Винт	4
9	Кабель сетевого питания	1	22	Панель задняя	1			
10	Электродержатель	1	23	Шайба	4			
11	Кабель электродержателя	1	24	Винт	4			
12	Лампа-индикатор включения в сеть	1	25	Винт	19			
13	Лампа-индикатор перегрева	1	26	Гайка	2			
			27	Шайба	2			
			28	Рычаг с указателем	1			
			29	Сердечник	2			
			30	Трансформатор	1			


Главный технолог  
Кудряшов Л.А.

Главный конструктор  
Анисенков О.А.

Инженер-конструктор  
Петров В.Г.

Инженер-конструктор  
Калинин Д.В.

**Схема электрических соединений**



# Трансформатор сварочный ТС -250

Лист 2

