

Утверждаю
Технический директор

Яковлев Г.В.

“ ” 2008г.


Перечень основных деталей и узлов
пилы монтажной электрической
ПМ-2,0-1

Поз	Наименование	Кол.
1	Винт	2
2	Шайба пружинная	2
3	Шайба	2
4	Прижим правый	1
5	Труба направляющая	1
6	Пружина	1
7	Скоба	1
8	Цепь	1
9	Прижим левый	1
10	Гайка	1
11	Крюк	1
12	Шайба	1
13	Шайба пружинная	1
14	Винт	1
15	Крышка эл. двигателя	1
16	Винт	2
17	Винт	6
18	Винт	4
19	Полуручка левая	1
20	Винт	2
21	Щеткодержатель	2
22	Щетка	2
23	Пробка - заглушка	2
24	Дроссель	1
25	Конденсатор	1
26	Выключатель	1
27	Винт	1
28	Шайба	1
29	Лепесток	1
30	Корпус	1
31	Лепесток	1

32	Винт	2
33	Пластина прижимная	1
34	Статор	1
35	Электрошнур	1
36	Трубка защитная	1
37	Полуручка правая	1
38	Гайка	6
39	Диафрагма	1
40	Винт	2
41	Шайба пружинная	2
42	Подшипник 6200 Z (10x30x9)	1
43	Втулка	1
44	Якорь	1
45	Шайба стопорная	1
46	Подшипник 6002 Z (15x32x9)	1
47	Корпус редуктора в сборе с фиксатором	1
48	Подшипник 6000 Z 80100, (10x26x8)	1
49	Шайба стопорная	1
50	Колесо зубчатое	1
51	Шпонка	1
52	Шпиндель	1
53	Подшипник 6203 Z (17x40x12)	1
54	Фланец	1
55	Втулка	1
56	Кожух неподвижный	1
57	Шайба пружинная	4
58	Винт	4
59	Заглушка	3

60	Гайка	2
61	Фланец внутренний	1
62	Втулка переходная	1
63	Отрезной круг	1
64	Фланец внешний	1
65	Прижим	1
66	Шайба пружинная	1
67	Винт крепления круга	1
68	Винт	1
69	Шайба	1
70	Винт	1
71	Шайба	1
72	Пружина	1
73	Втулка	1
74	Кожух подвижный	1
75	Упор	1
76	Уголок	1
77	Шайба пружинная	1
78	Винт	1
79	Шайба пружинная	2
80	Винт	2
81	Планка	1
82	Основание	1
83	Втулка резиновая	1
84	Винт	3
85	Ножка	3
86	Ключ	1
87	Винт	1
88	Рукоятка	1
89	Опора	1
90	Рейка откидная	1
91	Штифт	1
92	Винт	2

93	Шайба пружинная	2
94	Спец. винт	1
95	Шайба	2
96	Упор	1
97	Шайба стопорная	1
98	Вилка	1
99	Направляющая	1
100	Винт	1
101	Шайба пружинная	1
102	Шайба	1
103	Ограничитель	1
104	Винт	1
105	Упор	1
106	Винт	2
107	Шайба пружинная	2
108	Шайба	2
109	Винт	2
110	Шайба	2
111	Кронштейн	1



Пила ПМ-2,0-1
Лист 2