


2 редакция

## Перечень основных деталей и узлов аккумуляторного шуруповерта АШ 1148



11.2	светодиод подсветки	1
12	Электродвигатель в сборе	1
12.1	электродвигатель	1
12.2	шестерня электродвигателя	1
13	Полуручка левая	1
14	Экран	1
15	Фланец	1
16	Винт М3х4	2
17	Редуктор в сборе	1
17.1	шайба	1
17.2	шестеренка (пластмасса)	3
17.3	шестерня	1
17.4	шестеренка	3
17.5	полумуфта	1
17.6	шайба стопорная Ø6	1
17.7	шайба	1
17.8	ролик 3х5,5	2
17.9	муфта	1
17.10	втулка	1
17.11	корпус редуктора	1
17.12	втулка корпуса редуктора	1
17.13	магнитный держатель	1

П.	Наименование	К.
1	Блок питания	1
2	Винт (саморез) 3х12	5
3	Винт (саморез) 3х10 (потай)	2
4	Винт (саморез) 3х12 (потай)	2
5	Полуручка правая	1
6	Выключатель в сборе	1
6.1	курок выключателя	1
6.2	выключатель	1
6.3	плата выключателя	1
7	Батарея аккумуляторная Ni-Cd 1,2В 0,7 А/час	4
8	Зарядное устройство в сборе	1
8.1	зарядное устройство	1
8.2	светодиод зарядки	1
9	Блок индикации	1
10	Переключатель	1
11	Плата переключателя в сборе	1
11.1	плата переключателя	1

Утверждаю  
Технический директор  
Яковлев Г.В.  
"\_\_\_\_\_" 2009г.

Главный технолог  
Кудряшов Л.А.

Инженер  
конструктор  
Петров В.Г.