


Перечень основных деталей и узлов гайковерта - шуруповерта ударного аккумуляторного ГЭА-20ЛИ-04



**Перечень основных деталей и узлов гайковерта - шуруповерта ударного
аккумуляторного ГЭА-20ЛИ-04**

Поз	Наименование	Кол.
1	Блок управления в сб.	1
1.1	блок управления	1
1.2	светодиод	1
1.3	выключатель 0,2А 42V	1
1.4	контактное устройство	1
2	Полуручка правая	1
3	Полуручка левая	1
4	Крышка	1
5	Винт саморез 4x15	8
6	Переключатель реверса	1
7	Винт саморез 4x12 S3	4
8	Задняя крышка	1

Поз	Наименование	Кол.
9	Винт М5х30	4
10	Статор YF-X-5215-00851S 20V.	1
11	Якорь в сборе	1
11.1	якорь z7	1
11.2	подшипник 698RS	2
12	Редуктор в сборе	1
12.1	сальник10x19x4,5	1
12.2	кольцо резиновое 22x1,5	1
12.3	фланец	1
12.4	подшипник 6805RS	1
12.5	кольцо резиновое 65x1,5	1
12.6	втулка зубчатая z48	1

Поз	Наименование	Кол.
12.7	кольцо запорное 0,5x59	1
12.8	шайба 25.7x33x0,5	1
12.9	ролик 6x12	3
12.10	шестерня (Z21, Øвнутр 6, h7,7)	3
12.11	ударный механизм в сборе	1
12.12	шпиндель (квадрат 1/2")	1
12.13	кольцо резиновое 9-1,4	1
12.14	кольцо запорное специальное	1
12.15	кольцо резиновое 18x2	1
12.16	шайба 20,8x42,4x2	1
12.17	корпус редуктора	1

Исполнил:
Зам. начальника ОТО _____ Клёцкин А.В.