


**Перечень основных деталей и узлов
стамески ручной электрической
СЭР-2**

Утверждаю
Технический директор

“ ” _____ 2009г.
Яковлев Г.В.



Поз.	Наименование	Кол.
1	Винт (саморез) 3,5x16	7
2	Корпус левый	1
3	Боек в сборе	1
3.1	бойк	1
3.2	подшипник роликовый	1
4	Подшипник 608 Z (8x22x7)	1
5	Шпиндель в сборе	1
5.1	шпиндель	1
5.2	колесо зубчатое	1
6	Подшипник 607 Z (7x19x6)	1
7	Направляющая бойка	1
8	Фиксатор	1
9	Ролик 2x17,7	1
10	Направляющая фиксатора	1
11	Ролик 2x17,7	1
12	Направляющая	1
13	Вставка	1
14	Клавиша фиксатора	1

15	Колесо фиксатора в сборе	1
15.1	колесо зубчатое	1
15.2	ось	1
16	Уплотнитель	1
17	Якорь в сборе	1
17.1	шестерня	1
17.2	подшипник 608 Z (8x22x7)	1
17.3	якорь	1
18	Подшипник 607 RS (7x19x6)	1
19	Клавиша выключателя	1
20	Статор	1
21	Щетка (5x8x9)	2
22	Винт (саморез) 3x8	2
23	Плата в сборе	1
24	Корпус правый	1
25	Винт (саморез) 4x12	2
26	Пластина прижимная	1
27	Трубка защитная	1
28	Электрошнур	1