


**Перечень основных деталей и узлов машины электрической
шлифовальной угловой МШУ-0,8-01**



Утверждаю
Технический директор

Анисенков О.А.

“ ” 2013г.

Поз.	Наименование	К.
1	Крышка	1
2	Винт 4x14 (саморез)	1
3	Шнур сетевой 2x0,75 мм ² , L = 2 м	1
4	Трубка защитная	1
5	Винт 4x14 (саморез)	2
6	Пластина прижимная	1
7	Корпус электродвигателя в сборе	1
7.1	корпус	1
7.2	обойма	2
7.3	штулка резьбовая	2
8	Щетка (5x8x11)	2
9	Пробка-заглушка	2
10	Клавиша выключателя	1
11	Пружина (8,9x65x0,8)	1
12	Рычаг выключателя	1
13	Конденсатор 0,22μF	1
14	Выключатель FB-23-5/2F	1
15	Пластина защитная	1

16	Винт 4x14 (саморез)	3
17	Статор в сборе	1
17.1	статор	1
17.2	наконечник	2
17.3	дроссель	2
17.4	проводник выводной	2
18	Винт 4x60 (саморез)	2
19	Диафрагма	1
20	Компенсатор резиновый	1
21	Подшипник 607 Z (7x19x6)	1
22	Втулка якоря	1
23	Якорь в сборе	1
23.1	якорь	1
23.2	вентилятор	1
23.3	кольцо стопорное Ø 10	1
24	Штифт 3x4,8	1
25	Винт М4x7	2
26	Подшипник 6000 Z (10x26x8)	1
27	Шестерня Z=12	1
28	Шайба 8 пружинная	1
29	Гайка М8	1
30	Корпус редуктора в сборе	1
30.1	корпус	1
30.2	втулка	1
31	Кнопка фиксатора	1

32	Пружина (8,3x13,3x0,6)	1
33	Шайба 6 стопорная	1
34	Кольцо стопорное Ø10	1
35	Компенсатор	1
36	Колесо зубчатое Z=32	1
37	Подшипник 6000 Z (10x26x8)	1
38	Винт М4x7	3
39	Крышка редуктора	1
40	Шайба 4 пружинная	1
41	Винт М4x14	4
42	Шпонка сегментная (3x3,66x9)	1
43	Шпиндель	1
44	Втулка	1
45	Гайка специальная М14	1
46	Винт М6x25	1
47	Гайка специальная М6	1
48	Кожух защитный	1

Главный конструктор
Петров В.Г.

Главный технолог
Кудряшов Л.А.