

Начальник технического отдела

Петров В.Г.

Инженер – конструктор

Михайлов М.М.

**Перечень основных деталей и узлов машины
электрической для заточки цепи МЗ-0,13У**

Утверждаю
Технический директор


Анисенков О.А.

« _____ » _____ 2014 г.

№	Наименование	Кол.
1	Винт (саморез) 4x10	3
2	Кожух защитный	1
3	Гайка-фланец	1
4	Круг заточный	1
5	Винт М4x14	2
6	Экран	1
7	Шайба Ø4	2
8	Шайба пружинная Ø4	2
9	Гайка М4	2
10	Корпус	1
11	Фланец внутренний	1
12	Табличка	1
13	Винт М4x70	2
14	Шайба Ø4	2
15	Фланец статора передний	1
16	Компенсатор	1
17	Подшипник 608Z (8x22x7)	2
18	Якорь	1
19	Стопорная шайба Ø8	1
20	Статор	1
21	Винт (саморез) 4x13	3
22	Крышка корпуса	1
23	Гайка М4	2
24	Фланец статора задний	1
25	Щетка (4,3x6,6x10,7)	2
26	Щеткодержатель	2
27	Шайба Ø4	2
28	Винт (саморез) 4x8	2
29	Плата с выключателем	1
30	Дроссель	1
31	Регулятор глубины заточки М8x71	1

32	Гайка специальная М8	1
33	Прокладка Ø10; S=2	1
34	Стопорное кольцо Ø9	2
35	Ось	1
36	Гайка М8	1
37	Электрошнур в сборе	1
37.1	Электрошнур (2x0,75); L=2	1
37.2	Корпус предохранителя нижний	1
37.3	Проводник с разъемом	1
37.4	Проводник с контактом	1
38	Предохранитель 2А; 250V	1
39	Корпус предохранителя в сборе	1
39.1	Пружина	1
39.2	Проводник с контактом	1
39.3	Корпус предохранителя верхний	1
39.4	Разъем	1
40	Пластина прижимная	1
41	Винт (саморез) 3x16	2
42	Гайка М5 специальная	1
43	Винт (саморез) 6x20	2
44	Шайба специальная Ø6	2
45	Ручка	2
46	Правый прижим	1
47	Звездочка	2
48	Левый прижим	1
49	Винт (саморез) 5x10	2
50	Винт М8x45	1
51	Столик поворотный	1
52	Гайка М6	1
53	Прокладка Ø7; S=2	1
54	Гайка специальная М6	1
55	Винт специальный М6x53	1

56	Тросик	1
57	Винт (саморез) 4x12	2
58	Кронштейн	1
59	Поводок	1
60	Пружина кручения (18x11x2,8)	1
61	Основание	1
62	Винт (саморез) 6x22	1
63	Шайба Ø6	1
64	Втулка	1
65	Пружина растяжения (6,7x21,6x0,7)	1
66	Рычаг	1
67	Каретка	1
68	Стопорная шайба Ø6	1
69	Втулка регулировочная	1
70	Гайка М8	1



Машина электрическая
 для заточки цепи
 МЗ-0,13 У
 Лист 2