


Утверждаю
Технический директор

**Перечень основных деталей и узлов
плиткореза ручного электрического РЭП-1,2-115**

“ ” Яковлев Г.В.
“ ” 2008г.

Схема установки
узла подачи воды поз. 48 исп.2



П.	Наименование	К.
1	Статор	1
2	Винт М5х63	2
3	Корпус	1
4	Винт М5х40	3
5	Шайба	3
6	Шайба пружинная	3
7	Щетка	2
8	Пробка - заглушка	2
9	Щеткодержатель	2
10	Винт (саморез) 4х18	3
11	Выключатель	1
12	Конденсатор	1
13	Дроссель	1
14	Винт (саморез) 4х18	2
15	Пластина прижимная	1
16	Трубка защитная	1
17	Электрошнур	1
18	Диафрагма	1
19	Подшипник 608 Z 80018, (8x22x7)	1
20	Втулка якоря	1
21	Якорь	1
22	Полуручка	1
23	Подшипник 629 RS (9x26x8)	1

24	Шпонка	1
25	Шестерня	1
26	Кольцо стопорное Ø8	1
27	Корпус редуктора	1
28	Подшипник роликовый	1
29	Болт М6х18 (левая резьба)	1
30	Фланец внешний	1
31	Алмазный диск	1
32	Фланец внутренний	1
33	Винт М 4х25	4
34	Шайба пружинная	4
35	Кольцо резиновое	1
36	Шпиндель	1
37	Шпонка	1
38	Подшипник 6201 RS (12x32x11)	1
39	Кожух	1
40	Кольцо стопорное Ø12	1
41	Колесо зубчатое	1
42	Основание в сборе	1
42.1	Кронштейн верхний	1
42.2	Заклепка	1
42.3	Основание	1
42.4	Заклепка	1
42.5	Кронштейн нижний	1
42.6	Уголок	1

42.7	Винт установочный М5х8	1
43	Винт специальный	1
44	Гайка	
45	Шайба пружинная	1
46	Болт М6х8	1
47	Гайка	1
48 исп.1 или 48 исп.2	Узел подачи воды	1
49	Скоба (для поз. 48 исп. 1)	1
50	Шайба (для поз. 48 исп. 1)	1
51	Шайба	1
52	Шайба пружинная	1
53	Винт М4х16	1
54	Шайба	1
55	Втулка	1
56	Винт-барашек	1

Инженер- конструктор
Петров В.Г.