

# Схема сборки дрели ручной электрической аккумуляторной ДЭА-12 М

Утверждаю  
Технический директор

Яковлев Г.В.  
" " " " 2009г.



Главный технолог  
Кудряшов Л.А.

Инженер-конструктор  
Петров В.Г.

П.	Наименование	К.
1	Зажим	1
2	Вставка верхняя	1
3	Винт (саморез) 3x21	9
4	Полуручка правая	1
5	Батарея аккумуляторная	1
6	Винт (саморез) 2,5x5	2
7	Плата индикации	1
8	Корпус платы	1
9	Винт (саморез) 3x12	1
10	Планка	1
11	Контактное устройство	1
12	Выключатель	1
13	Изолятор	1
14	Тиристор	1
15	Шайба пружинная	1
16	Винт М3x6	1
17	Радиатор	1
18	Полуручка левая	1
19	Электропривод	1
20	Шестерня двигателя	1
21	Винт (саморез) 3x14	3
22	Фланец	1
23	Шайба пружинная	2
24	Винт М3x6	2

25	Шайба	1
26	Шестеренка (пластмасса)	3
27	Шестерня	1
28	Шестеренка	3
29	Втулка зубчатая	1
30	Шпиндель	1
31	Корпус редуктора	1
32	Шарик Ø 4	16
33	Шайба	1
34	Шарик Ø 3	16
35	Шайба	1
36	Кольцо стопорное Ø12	1
37	Шайба	2
38	Пружина (36x18x2,8)	1
39	Втулка резьбовая	1
40	Втулка регулировки	1
41	Фиксатор	1
42	Пластина фиксатора	1
43	Пластина	1
44	Винт (саморез) 3x18	2
45	Патрон	1
46	Винт М5x25 с левой резьбой	1
47	Клавиша реверса	1