


Утверждаю  
Технический директор

Яковлев Г.В.

“ ” 2008г.

**Перечень основных деталей и узлов машины шлифовальной угловой аккумуляторной АМШУ-18**



| Поз. | Наименование                     | Кол. |
|------|----------------------------------|------|
| 1    | Винт (саморез) 4x12              | 2    |
| 2    | Полуручка правая                 | 1    |
| 3    | Винт (саморез) 4x20              | 4    |
| 4    | Контактор                        | 1    |
| 5    | Батарея аккумуляторная           | 1    |
| 6    | Полуручка левая                  | 1    |
| 7    | Выключатель                      | 1    |
| 8    | Рычаг выключателя                | 1    |
| 9    | Компенсатор                      | 2    |
| 10   | Кнопка                           | 1    |
| 11   | Пружина (5,5x30x0,7)             | 1    |
| 12   | Электродвигатель                 | 1    |
| 13   | Втулка-переходник                | 1    |
| 14   | Винт М4x8                        | 2    |
| 15   | Пластина подшипника              | 1    |
| 16   | Шпиндель якоря                   | 1    |
| 17   | Подшипник 609 ZZ (80019, 9x24x7) | 1    |
| 18   | Шпонка                           | 1    |
| 19   | Шестерня                         | 1    |
| 20   | Корпус редуктора                 | 1    |
| 21   | Кнопка фиксатора                 | 1    |

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 22 | Пружина (7x4x0,8)                  | 1 |
| 23 | Шайба стопорная Ø6                 | 1 |
| 24 | Винт (саморез) 4x20                | 4 |
| 25 | Кольцо стопорное Ø10               | 1 |
| 26 | Колесо зубчатое                    | 1 |
| 27 | Винт М4x10                         | 3 |
| 28 | Шайба                              | 1 |
| 29 | Пластина подшипника                | 1 |
| 30 | Подшипник 6000 ZZ (80100, 10x26x8) | 1 |
| 31 | Шпонка                             | 1 |
| 32 | Шпиндель                           | 1 |
| 33 | Крышка                             | 1 |
| 34 | Винт М4x12                         | 4 |
| 35 | Шайба                              | 4 |
| 36 | Шайба пружинная                    | 4 |

Главный технолог  
Кудряшов Л.А.

Инженер-конструктор  
Калинин Д.В.

Инженер-конструктор  
Петров В.Г.

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 37 | Шайба           | 1 |
| 38 | Шайба пружинная | 1 |
| 39 | Винт М5x24      | 1 |
| 40 | Втулка          | 1 |
| 41 | Круг отрезной   | 1 |
| 42 | Гайка           | 1 |
| 43 | Кожух защитный  | 1 |
| 44 | Гайка М5        | 1 |